




Transport von Lithium-Ionen/-Metall-Akkus bis 22 V.

Drei Schritte für einen reibungslosen Ablauf.

Um den gesetzlichen Transportvorschriften zu entsprechen, empfiehlt Hilti diese drei Schritte:

1. Verpacken Sie die Akkus in je einem Plastikbeutel.
2. Platzieren Sie die Akkus rutschfest in einem Hilti Koffer oder in einem stabilen Versandkarton.
3. Bringen Sie die Gefahrgutkennzeichnung gut sichtbar außen auf dem Hilti Koffer oder dem Versandkarton an.

Für die Einhaltung der gefahrgutrechtlichen Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften ist ausschließlich der Versender verantwortlich.





Akku

- Isolieren Sie die Kontakte, indem Sie jeden Akku einzeln in einen Plastikbeutel und dann in einem Hilti Koffer oder in einen stabilen Versandkarton rutschfest verstauen.
- Bringen Sie die Gefahrgutkennzeichnung gut sichtbar außen auf dem Hilti Koffer oder dem Versandkarton an.



Akku + Gerät

- Isolieren Sie die Kontakte, indem Sie jeden Akku einzeln in einen Plastikbeutel packen.
- Platzieren Sie das Gerät und den Akku getrennt in dem Hilti Koffer oder dem Versandkarton und sichern Sie diese gegen verrutschen.
- Bringen Sie die Gefahrgutkennzeichnung gut sichtbar außen auf dem Hilti Koffer oder dem Versandkarton an.

