



# Auswahlhilfe für Schleifpapier

Körnung (P)		Hartholz			Weichholz			Holzverbundwerkstoffe			Furnier		Farben			Lacke/Füller			Kunststoff		Spachtel	
		Grabschliff	Zwischenschliff	Endschliff	Grabschliff	Zwischenschliff	Endschliff	Grabschliff	Zwischenschliff	Endschliff	Zwischenschliff	Endschliff	Grabschliff	Zwischenschliff	Endschliff	Vorschliff	Zwischenschliff	Endschliff	Endschliff	Vorschliff	Endschliff	
<b>Holz</b>																						
	P 60	■			■			■												■		
	P 80	■	■		■			■													■	
	P100		■		■				■		■										■	
	P120		■	■		■	■		■	■	■	■									■	
	P150			■		■	■			■		■									■	
	P180			■			■				■		■									
<b>Farben, Lacke</b>																						
	P 40	■			■								■							■		
	P 60	■			■								■							■		
	P 80	■	■		■								■							■		
	P100		■		■	■					■			■						■		
	P120			■		■					■	■		■						■		
	P180			■			■					■			■				■			
	P220						■								■	■			■			
	P320																■	■				
	P400																	■				
<b>Elektronik</b>	Exzenter-schleifer	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5		
	Schwing-schleifer	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5		

■ = optimal geeignet   ■ = geeignet

